



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОНИТОРИНГУ



ОБЩАЯ СХЕМА МОНИТОРИНГА




НАДЗЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ



1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАКЛОНОМЕР
2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСАДКИ DSM
3. ПРЯМОЙ МАЯТНИК
4. ИЗМЕРИТЕЛЬ СОЕДИНЕНИЙ (СТЫКОВ)
5. ТЕНЗОДАТЧИКИ – КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ
6. ОПТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ

КОНТРОЛЬ ЗДАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОБЛИЗОСТИ



1. ПОВЕРХНОСТНЫЙ НАКЛОНОМЕР
2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОСАДКИ DSM
3. ИЗМЕРИТЕЛЬ ТРЕЩИН
4. ЛЕНТОЧНЫЙ ДИСТАНЦИОМЕТР
5. ТЕРМОМЕТР
6. ОПТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ
7. МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ЭКСТЕНСОМЕТР – ИЗМЕРИТЕЛЬ СМЕЩЕНИЙ ГРУНТА